


SI

NO



Campagnolo®

CAMPAGNOLO S.R.L. - VIA DELLA CHIMICA 4 - 36100 VICENZA - ITALIA - PHONE: 0444-225500 - FAX: 0444-225400
 CAMPAGNOLO GMBH - QUETTINGER STRASSE 196 - 51381 LEVERKUSEN - D - PHONE: 02171-768254 - FAX: 02171-768255
 CAMPAGNOLO FRANCE SARL - B.P. 148 - 42163 ANDREZIEUX - BOUTHEON CEDEX - F - PHONE: 77-556305 - FAX: 77-556345
 CAMPAGNOLO USA INC. - 5451 H AV. ENCINAS - CARLSBAD - CA 92008 - USA - PHONE: 619-9310106 - FAX: 619-9310991
 CAMPAGNOLO LATINO AMERICANA CML LTDA. - RUA MONTE ALEGRE 523 CONJ. 51 - PERDIZES
 CEP 05014-000 - SÃO PAULO/SP - BRASIL - PHONE: 55-11-629010 - FAX: 55-11-629010
 CAMPAGNOLO ASIA - 10F-2 - N. 1 WO-LUNG STREET - TAIPEI - TW - ROC - PHONE: 2-3778059 - FAX: 2-3778062
 CAMPAGNOLO IBERICA S.L. - PINTOR JESUS APELLANIZ, 17 - 01008 VITORIA - SP - PHONE: 9-45-222504 - FAX: 9-45-244007

SERVICE AND TECHNICAL INFORMATION:
 CENTRAL (ITALY): 0444-225600 - GERMANY: 02171-768208 - USA: 619-9310106



HUBS

7225145 - 03-96

ATTENZIONE: Sui mozzi Campagnolo i raggi non devono essere montati radialmente.

I mozzi rotti in seguito ad un montaggio di questo tipo non saranno riparati o sostituiti in garanzia.

ATTENTION: Campagnolo hubs are not intended for radial spoking. Hub damages resulting from radial spoking patterns will not be repaired, nor will any replacements be granted under warranty.

ATTENTION: Sur les moyeux Campagnolo les rayons ne doivent pas être montés radialement.

Les moyeux cassés à cause d'un montage radial ne seront pas remplacés ou réparés en garantie.

WICHTIG: Campagnolo Naben sind nicht radial einzuspeichen. Bei radialer Speichenmontage werden beschädigte Naben weder repariert, noch können Garantieersatzansprüche gültig gemacht werden.

ATENCION: Con los bujes Campagnolo no hay que montar los radios radialmente.

Los bujes que se rompen al montarlos de esta manera no se repararán ni se sustituirán bajo garantía.

LET OP: Campagnolo naven mogen niet radiaal worden gespaakt. Naven met gebroken of gescheurde flenzen als gevolg van radiaal spaken vallen buiten de garantie en worden niet gerepareerd.